

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PENOSIL SpeedFix Acrylic High Tack 697

универсальный клей для внутренних работ

Обладающий отличной первичной адгезией готовый к применению клей на базе акрилатной дисперсии, подходящий для внутренних работ. Подходит для соединения разных материалов, таких как древесина, неполированные камни, бетон, гипсокартон, керамика, различные виды кирпича, полистирол. В отвердевшем виде устойчив к ультрафиолету и пригоден к перекрашиванию.

Сферы применения

Клей предназначен для использования в качестве общестроительного клея и подходит для монтажа деревянных деталей, деревянных и гипсовых панелей в строительстве, для укрепления шурупных соединений и сокращения количества используемых шурупов. В отделочных работах подходит для крепления наличников и плинтусов, а также для монтажа различных декораций. Клей жестко скрепляет детали, и поэтому не подходит для подвижных соединений. Не использовать в подводных работах и на участках, постоянно контактирующих с водой. При необходимости сцепление клея и пригодность к месту применения следует заранее проверить.

Условия применения

Температура применения от +5°C до +30°C. В ходе отверждения высвобождается влага, поэтому помещения следует достаточно хорошо проветривать, чтобы снизить уровень влажности. Отверждение может замедлиться, если обе склеиваемые поверхности не пористые.

Инструкция по применению

Соединяемые поверхности очистить от пыли, грязи, жира, масла и воды и отслоившихся частиц. Имеющий резьбу кончик патрона отрезать и прикрутить монтажную насадку для направления клея. Кончик следует отрезать так, чтобы образовалось подходящее отверстие для дозировки клея. Патрон вместе с насадкой вставить в пистолет и заполнить насадку клеевой массой, несколько раз нажав на спусковой крючок пистолета. Нанести клей на приклеиваемую поверхность и сразу же прижать ее к базовой поверхности. При склеивании тяжелых деталей нанести клей на обе склеиваемые поверхности, прижать поверхности друг к другу и тщательно зафиксировать до того, как клей начнет отвердевать. Более легкие детали подпереть на 2-3 часа, более сложные и свисающие детали подпереть до окончательного отверждения клея. Окончательное отверждение клея зависит от толщины клеевого слоя, склеиваемых материалов и влажности воздуха. Одна из склеиваемых поверхностей должна пропускать водяной пар, чтобы дать клею возможность отвердеть. После окончательного отверждения клей можно окрашивать акриловой краской.

Очистка

Для очистки не отвердевшего клея можно использовать воду. Отвердевший клей следует удалять механическим способом.

PENOSIL

We save energy /  **Wolf Group**

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Технические данные

Свойство	Единица	Значение
Время работы	минуты	3–5
Время высыхания на отлип	минуты	10
Время высыхания	мм/24 ч	2-3
Время окончательного отверждения	час	24
Плотность	г/см ³	1,3
Температурная устойчивость в затвердевшем виде	°C	от -30 до +70

Приведенные параметры измеряются при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%, если не указано иначе.

Цвет

Белый

Упаковка

Пластиковый патрон 280 мл, 12 шт. в коробке

Хранение

Гарантированный срок хранения 15 месяцев с даты производства при хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом при температуре от + 5 °C до +30 °C.

Безопасность

Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При попадании в глаза сразу же прополоскать большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Более подробная информация о безопасности содержится в паспорте безопасности изделия (SDS).

Обращение с отходами

Тару полностью опорожнить и утилизировать в соответствии с правилами.