

TECHNICKÝ LIST

PENOSIL SpeedFix čirý 909

Elastické montážní lepidlo na bázi kaučuku
Syntetický

Transparentní montážní lepidlo s vysokou počáteční pevností, schopné plnit a lepit širokou škálu podkladů při velmi vysokých rychlostech. Snadné použití. Ideální pro všechny druhy upevnění ve stavebnictví.

Hlavní výhody

- Super rychlé lepení ■
- Extra silné spojení
- Vynikající přilnavost k široké škále materiálů
- Není nutný základní nátěr
- Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům ■ Pro vnitřní i venkovní použití
- Lze přetírat

Oblasti použití

- Lepení soklových lišt, panelů, soklů, ozdob, pásek, profilů, zábradlí, poštovních schránek, cedulí.
- Montáž prvků dřevěné konstrukce, desek podobných dřevu, sádkartonových desek a dekorativních panelů (pro posílení šroubových spojů a snížení jejich počtu).
 - Upevnění dveřních a podlahových prvků.
 - Lepení sádkových dekorací a stěnových panelů.



Barva

Transparentní.

Balení

Kartuše 280 ml, 12 ks. v balení.

Podmínky a doba skladování
Trvanlivost

Garantovaná trvanlivost 12 měsíců od data výroby, při skladování v uzavřeném originálním obalu, na suchém místě, při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

PENOSIL SpeedFix čirý 909

Přilnavost k materiálům a povrchům

- Dřevo,
- beton,
- keramika,
- zdivo,
- omítka,
- kámen,
- dlaždice,
- ocel, hliník
- Tvrdé PVC
- Sklo
- Polyester
- Impregnovaná dřevěná překližka pily
- Dřevotříska
- Pilařské dřevostavby
- Polykarbonáty
-

Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota	Měrná jednotka
Základ	Syntetická pryž	
Konzistence	Krém na boty	
Hustota (DIN 53 479-B)	0,9	g/ml
Otevřená doba	10	Min
Rychlost vytvrzování	2...3	mm/24h
Teplota aplikace	+5...+30	°C
Provozní teplota	-20...+50	°C
Pevnost ve smyku vytvrzeného lepidla (WGM214)	37	kg/cm ²
Pevnost v tahu vytvrzeného lepidla (WGM214)	15	kg/cm ²

Parametry byly měřeny při teplotě +23 °C a 50% relativní vlhkosti.

Tipy pro aplikaci

Podmínky aplikace

Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C.

PENOSIL SpeedFix čirý 909

Příprava povrchu

Povrchy musí být suché, zbavené prachu, volných částic a oleje. Neporézní povrchy by měly být čištěny rozpouštědlem a čistým bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Přebytečné rozpouštědlo by mělo být odstraněno před odpařením.

Metoda aplikace

Odřízněte závitový konec kartuše a našroubujte aplikační trysku pro aplikaci lepidla. Odřízněte špičku tak, abyste získali vhodný otvor pro aplikaci. Vložte kartuši s aplikátorem do pistole a naplňte trysku lepidlem několikanásobným stiskem spouště pistole. Naneste lepidlo na lepený povrch a ihned přitlačte na podklad. Udržujte tlak, dokud není lepidlo zcela vytvrzeno. Během vytvrzování chraňte lepidlo před vlhkostí a zajistěte dobré větrání.

Čištění

Nevytvrzené lepidlo očistěte rozpouštědlem (např. acetonem) nebo čisticími ubrousky PENOSIL. Vytvrzené lepidlo se odstraňuje mechanicky.

Omezení

- Před použitím se doporučuje provést zkoušky přilnavosti na jakémkoli neznámém materiálu.
- Nepřilne k polyetylenu (PE), polypropylenu (PP) ani PTFE (teflonu®).
- Nepoužívejte pro podvodní konektory nebo v oblastech s neustálým kontaktem s vodou.
- Je nutné dodržet datum spotřeby!

Bezpečnostní instrukce

Během aplikace zajistěte dostatečné větrání a používejte nezbytné osobní ochranné prostředky. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listu (SDS).

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na testování výrobcem a jsou poskytnuty v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a substrátech a četným možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, není výrobce odpovědný za získané výsledky. Vždy se doporučuje provést test vhodnosti výrobku v místě aplikace. Výrobce si vyhrazuje právo upravit produkty bez předchozího upozornění. Tento technický list nahrazuje a ruší platnost všech předchozích datových listů pro stejný produkt.

09-04-2025 11:26:15