

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Sealant Remover 990

Aukštos kokybės valiklis, skirtas kruopščiai pašalinti silikoną, hermetikus, tepalus, alyvą, vašką, nešvarumus, dervas, MS polimerus ir klijų likučius nuo įvairių paviršių. Ypač rekomenduojama tose vietose, kur reikalingas optimalus paviršiaus paruošimas prieš siūlių užpildymą hermetikais.

- Greitas ir efektyvus likučių pašalinimas
- Įvairių hermetikų, silikonų, klijų likučių valymui
- Tinka hermetikų šalinimui nuo keraminių, neporėtų metalų ir polimerinių paviršių
- Purškiamas
- Momentinis efektas

Naudojimo sritys

- Sustingusių hermetikų, silikonų, tepalų, alyvos, vaško, purvo, dervos, MS polimerų, klijų likučių šalinimas nuo įvairių paviršių.
- Įrankių ir įrenginių valymas po naudojimo.
- Išankstinis paviršių apdorojimas, siekiant užtikrinti geresnį vėlesnių dangų ar apdorojimo sluoksnių sukibimą.

Naudojimo nurodymai

Naudojimo sąlygos

Oro ir balionėlio temperatūra naudojimo metu nuo +5 °C iki +30 °C.

Naudojimo būdas

Keičiant seną silikoną ar hermetiką, svarbu atkreipti dėmesį, kad sustingęs hermetikas ar silikonas gali būti pašalinti tik mechaniškai, naudojant tinkamą įrankį, pvz., silikono grandiklį ar plastikinę mentelę. Pašalinus didžiąją dalį silikono, ant paviršių dažnai vis tiek lieka plonas silikono sluoksnis. Šis sluoksnis gali neigiamai paveikti vėliau tepamo hermetiko ar silikono sukibimą.

Norėdami pašalinti šį sluoksnį, užpurškite valiklio. Produktas pradeda veikti iš karto. Užpurškus valiklį, pašalinkite likusį hermetiko sluoksnį, naudodami įrankį, kuris nepažeis paviršiaus. Tai darykite, kol neišdžiūvo valiklis. Jei valiklis išdžiūvo, seno hermetiko grandymas nebus toks veiksmingas.

Turėtumėte matyti, kaip grandymo metu nusilupa nedideli hermetiko likučiai. Jei reikia, kartokite procesą, kol paviršius bus visiškai švarus.

Valymas

Nevalykite produkto perteklių švaria šluoste arba servetėle ir leiskite išgaruoti. Jei reikia, nuplaukite vietą vandeniu.

Spalva

Bespalvė

Pakuotė

270 ml aerosolinis balionėlis, tūris 200 ml, 20 vnt. dėžutėje.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Užtikrinamas tinkamumo laikas - 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių apsaugotoje vietoje nuo +5°C ir +30°C temperatūroje.

Aprībojimai

- Pirmiausia atlikite bandymā mažame plote, kad įsitikintumėte, jog produktas tinkamas paviršiams!
- Gali ištirpinti dažus ir kitas paviršių dangas. Saugokite spalvotus paviršius. Produktas iššeps nudažytas vietas.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą.

Saugumo taisyklės

Aeroliniė talpykla. Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Dirbdami nerūkykite! Jei reikia, naudokite apsaugines priemones (pirštines). Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite saugos duomenų lapą (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindo skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokių atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.